

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60;
Отдел надзорной деятельности по г.Амурск и Амурскому муниципальному району,
Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-35-15, e-mail: tyazhelkov72@mail.ru

Предписание N 105/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Краевому государственному казённому общеобразовательному учреждению, реализующему адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №14»

Должностному лицу: Директору КГКОУ ШИ 14 Лушниковой Елене Николаевне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Тяжелкова В.В. №105 от 06.11.2015г, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12.00 час 27.11.2015 до 17.00 час 09.12.2015г начальником ОНД по г.Амурск и Амурскому муниципальному району подполковником внутренней службы Тяжелковым Владимиром Викторовичем проведена плановая выездная проверка здания школы (учебный корпус) КГКОУ ШИ 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 16

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с директором КГКОУ ШИ 14 Лушниковой Еленой Николаевной

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Лестничная клетка (поз. 50 поэтажного плана 1 этажа технического паспорта БТИ от 06.12.2001) не имеет самостоятельного выхода непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. <i>Обеспечить лестничную клетку выходом непосредственно наружу, либо отделить вестибюль от примыкающих коридоров перегородками с дверями.</i>	Согласно п.4.7 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» из каждой лестничной клетки должен быть предусмотрен самостоятельный выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от остальных помещений перегородками с дверями (включая остекленные). Аналогичные требования содержатся в п.4.2 (б) СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». В соответствии с п. 6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. Аналогичные требования содержатся в п.4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2016	
2	Выходы из цокольного этажа, имеющего в своем составе помещения производственного и	Согласно п.4.5 СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» выходы из помещений,	01.08.2016	

	<p>складского назначения с наличием сгораемых материалов, осуществляются через общие лестничные клетки (поз. 48, поз. 50 поэтажного плана 1 этажа технического паспорта БТИ от 06.12.2001). При этом цокольный этаж не имеет обособленных выходов наружу, отделенных на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.</p> <p><i>Обеспечить цокольный этаж обособленным выходом наружу, отделенным на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.</i></p>	<p>размещаемых в подвальных и цокольных этажах, допускается устраивать через общие лестничные клетки, при условии отсутствия в этих помещениях складов или кладовых сгораемых материалов. При наличии в подвальных или цокольных помещениях складов или кладовых сгораемых материалов допускается использовать для выхода общую лестничную клетку, устраивая для этих помещений обособленные выходы наружу, отделенные от остальной части лестничной клетки глухими несгораемыми ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 1 ч. Аналогичные требования содержатся в п.4.3 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», п.4.5 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».</p> <p>В соответствии с п. 6.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.</p> <p>В соответствии с п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.</p>		
3	<p>Для помещений второго этажа здания не предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов (имеются помещения поз. 15, 16, 17, 18, 20, 20-а, 21, 22 поэтажного плана 2 этажа технического паспорта БТИ от 06.12.2001, выходы из которых ведут в коридор поз. 19, ведущий в лестничную клетку поз. 24, при этом выход из этого коридора в дальнюю лестничную клетку отсутствует).</p> <p><i>Предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов со второго этажа.</i></p>	<p>Согласно п.4.6 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» из каждого этажа здания следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. Аналогичные требования содержатся в п.4.3 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».</p> <p>В соответствии с п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса Ф4. В соответствии с п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.</p>	01.08.2016	
4	<p>Для помещений третьего этажа здания не предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов (имеются помещения поз. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 поэтажного плана 3 этажа технического паспорта БТИ от 06.12.2001, выходы из которых ведут в коридор поз. 24, 25, помещения поз. 11, 12, 13, 14, 28-31, 32-а, 33, 36,38 поэтажного плана 3 этажа технического паспорта БТИ от</p>	<p>Согласно п.4.6 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» из каждого этажа здания следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. Аналогичные требования содержатся в п.4.3 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».</p> <p>В соответствии с п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» не менее двух эвакуационных</p>	01.08.2016	

<p>06.12.2001, выходы из которых ведут в вестибюль-коридор поз. 32, ведущий в лестничную клетку поз. 26, помещения поз. 3, 5, 8, 9 поэтажного плана 3 этажа технического паспорта БТИ от 06.12.2001, выходы из которых ведут в коридор поз. 2, 7, при этом выход из этих коридоров в дальнюю лестничную клетку отсутствует).</p> <p><i>Предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов с третьего этажа.</i></p>	<p>выходов должны иметь этажи зданий класса Ф4. В соответствии с п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Главный государственный инспектор
г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору
Тяжелков В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(Handwritten signature)

(подпись)

« 09 » декабря 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 09 » декабря 2015 г.

Директор КГКОУ ШИ 14 Лушникова Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

Результаты внеплановой проверки.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62