



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ШИ 14

Е.Н. Лушникова Е.Н. Лушникова
26 октября 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1	Наименование (вид) объекта	Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 14"
1.2	Адрес объекта	682640 г. Амурск пр. Строителей, д. 16
1.3	Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание - часть здания - наличие прилегающего земельного участка (да/нет)	3 этажа, 3206 м ² - 4936 м ²
1.4	Год постройки здания	1965
1.5	Год последнего капитального ремонта	-
1.6	Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - текущего - капитального	2019 -
1.7	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу)	Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 14"
1.8	Краткое наименование	КГКОУ ШИ 14
1.9	Юридический адрес организации (учреждения)	682640г. Амурск пр. Строителей д.16

2. Характеристика деятельности организации на объекте Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта); наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Городской маршрутный автобус №1, 4, 6, 11, 46 нет
3.2	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	
3.2.1	расстояние до объекта от остановки	62 м

	транспорта	
3.2.2	Время движения (пешком)	3 мин
3.2.3	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (<i>да, нет</i>)	да
3.2.4	Перекрестки	регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5	Информация на пути следования к объекту: <i>акустическая, тактильная, визуальная</i>	нет
3.2.6	Перепады высоты на пути: (<i>есть, нет-описать</i>)	Есть, уклон во дворе школы
3.2.7	Их обустройство для инвалидов на коляске: <i>да, нет</i>	нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	<u>Территория, прилегающая к зданию (участок)</u>	ДЧ-В	№2	№2
2	<u>Вход (входы) в здание</u>	ДЧ-В	№1	№1
3	<u>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</u>	ДЧ-В	№5	№5
4	<u>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</u>	ДЧ-В	№6	№6
5	<u>Санитарно-гигиенические помещения</u>	ДЧ-В	№4	№4
6	<u>Система информации и связи (на всех зонах)</u>	ВНД		
7	<u>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</u>	ДЧ-В	№3	№3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры

- Объект доступен частично, избирательно, необходимо проведение работ для приведения соответствия с требованиями

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ 2019 -2020 гг.

в рамках исполнений плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации: доступность учреждения для МГН

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать) – нет.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – да.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да.

4.4.5. Другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки


Приложения

Результаты обследования:

1	Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2	Входа (входов) в здание	на 1 л
3	Путей движения в здании	на 1 л
4	Зоны целевого назначения	на 3 л
5	Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л
6	Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л
7	Результаты фотофиксации на объекте	на 13 л
8	Позэтажные планы, паспорт БТИ	на 1 л

Председатель комиссии:

Заместитель директора по АХР КГКОУ ШИ 14



Б.М. Бортников

Члены комиссии:

Заместитель директора по обеспечению безопасности




Ю.А. Стиба

Завхоз



Г.Г. Макарова

Социальный педагог



Е.Л. Бардина

Председатель правления ХКО ООО «ВОИ»
в Амурском муниципальном районе



Б.М. Рубан

Результаты обследования

1. Территории, прилегающий к зданию (участка) КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Ворота не соответствуют	все	Замена ворот	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Не соответствует. - Поверхность пути имеет разрушения асфальта	все	Укладка асфальта-	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	все	Установка	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует, не обозначена	все	Оборудование парковки	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Движение МГН к объекту не удобное			

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, крыльцо	ДЧ-И (О,Г,У)	№ 4	№ 4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не соответствует, требует ремонта	все	Произвести ремонт	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	все	Оборудовать	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не соответствует	все	Оборудовать	КР
2.4	Дверь (входная)	есть			Соответствует	все	-	-
2.5	Тамбур	есть			Соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособленный вход для МГН отсутствует		Реконструкция крыльца	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (О, Г, У)		№ 1	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	соответствует	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	соответствует	ДПВ	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не соответствуют		Капитальный ремонт	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: капитальный ремонт

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Несоответствие Входной двери	-	Замена двери	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(2)
к Акту обследования
к паспорту доступности
от «30» октября 2018

Результаты обследования

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 2 – места приложения труда

КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

6. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	-	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования
6. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 3 – места приложения труда
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования
7. Санитарно-гигиенических помещений
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-	Содержание	Виды работ
7.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует нормам	все	Привести в соответствие	ТР
7.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (Г.У,0)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт

Результаты обследования
8. Системы информации на объекте
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Строителей, д.16, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
8.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
8.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	Оборудовать в соответствии с требованиями	-
8.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	Привести в соответствие	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Оборудовать и привести в соответствие	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
=	=	=	=	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать и привести в соответствие