




Утверждаю

Директор КГКОУ ШИ 14

 Е.Н.Лушникова

Приказ от 07.11.2023г.

№ 1257/КД

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Школа-интернат (спальный корпус)
1.2 Адрес объекта 682640, г. Амурск, пр.Комсомольский, д. 21а
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2564,4 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11175 кв.м
1.4 Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта не проводился
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 год, капитального 2031г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 14» (КГКОУ ШИ 14).
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 682640.гАмурск, пр.Строителей, д.16
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная; региональная, муниципальная)
1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, г. Хабаровск. ул. Фрунзе, д. 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей и взрослых, содержание детей
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественный транспорт маршрутов автобуса №№ 4, 64, 11, 46

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть нет (есть, подъем от калитки до входа в интернат)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У)
7	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично, необходимо проведение работ для приведения в соответствие с требованиями

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2026г.г. инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность учреждения для МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование Документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)

г. zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 31 октября 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: от 20 октября 2023 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заместитель директора по АХР КГКОУ ШИ 14

И.В.Заславская

Комиссия по проведению паспортизаций приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории Амурского муниципального района

Члены комиссии:

Начальник службы охраны и безопасности КГКОУ ШИ 14

Ю.А. Стиба

Кладовщик КГКОУ ШИ 14

Г.Г.Макарова

Социальный педагог КГКОУ ШИ 14

Е.Л.Бардина

Председатель местного отделения ВОРДИ
в Амурском районе



Королева И.Л.



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ШИ 14

Е.Н. Лушникова Е.Н. Лушникова

2023 г.

**Анкета
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

1.1	Наименование (вид) объекта	Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 14"
1.2	Адрес объекта	682640 г. Амурск пр. Комсомольский, д. 21а
1.3	Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание - часть здания - наличие прилегающего земельного участка (да/нет)	2 этажа, 2564,4 м ² - 11175 м ²
1.4	Год постройки здания	1982
1.5	Год последнего капитального ремонта	-
1.6	Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - текущего - капитального	2024 <i>2031</i>
	Сведения об организации, расположенной на объекте	
1.7	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу)	Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 14"
1.8	Краткое наименование	КГКОУ ШИ 14
1.9	Юридический адрес организации (учреждения)	682640г. Амурск пр. Строителей 16
1.10	Основания для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)	Оперативное управление
1.11	Форма собственности (государственная, негосударственная)	Государственная
1.12	Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)	Региональная
1.13	Вышестоящая организация (наименование)	Министерство образования и науки Хабаровского края
1.14	Адрес вышестоящей организации, другие координаты	680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3.

2.1	Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)	образование
2.2	Виды оказываемых услуг	Дополнительное образование детей и взрослых, содержание детей
2.3	Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием на дому, дистанционно)	на объекте, с длительным пребыванием
2.4	Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)	Дети
2.5	Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)	инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6	Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность	50
2.7	Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида	Да

3. Состояние доступности объекта для инвалида и других маломобильных групп населения

3.1	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта); наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Городской маршрутный автобус № 4, 64, 11, 46 нет
3.2	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	
3.2.1	расстояние до объекта от остановки транспорта	500 м
3.2.2	Время движения (пешком)	10 мин
3.2.3	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (<i>да, нет</i>)	да
3.2.4	Перекрестки	регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5	Информация на пути следования к объекту: <i>акустическая, тактильная, визуальная</i>	нет
3.2.6	Перепады высоты на пути: (есть, нет-описать)	Есть, подъем от калитки до входа в интернат
3.2.7	Их обустройство для инвалидов на коляске: <i>да, нет</i>	нет

3.3. Вариант организация доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (проект)
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ШИ 14

Е.Н. Лушникова

2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

1.1	Наименование (вид) объекта	Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 14"
1.2	Адрес объекта	682640 г. Амурск пр. Комсомольский, д. 21а
1.3	Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание - часть здания - наличие прилегающего земельного участка (да/нет)	2 этажа, 2564,4 м ² - 11175 м ²
1.4	Год постройки здания	1982
1.5	Год последнего капитального ремонта	-
1.6	Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - текущего - капитального	2024 2031
1.7	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу)	Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 14"
1.8	Краткое наименование	КГКОУ ШИ 14
1.9	Юридический адрес организации (учреждения)	682640г. Амурск пр. Строителей д.16

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта); наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Городской маршрутный автобус № 4, 64, 11, 46 нет
3.2	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	
3.2.1	расстояние до объекта от остановки	500 м

	транспорта	
3.2.2	Время движения (пешком)	10 мин
3.2.3	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (<i>да, нет</i>)	да
3.2.4	Перекрестки	регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5	Информация на пути следования к объекту: <i>акустическая, тактильная, визуальная</i>	нет
3.2.6	Перепады высоты на пути: (есть, нет-описать)	Есть, подъем от калитки до входа в интернат
3.2.7	Их обустройство для инвалидов на коляске: <i>да, нет</i>	нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	<u>Территория, прилегающая к зданию (участок)</u>	ДУ	№1	№1
2	<u>Вход (входы) в здание</u>	ДП-И(О,С,Г,У)	№2	№2
3	<u>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</u>	ДП-И(У)	№3	№3
4	<u>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</u>	ДП-И(О,С,Г,У)	№4	№4
5	<u>Санитарно-гигиенические помещения</u>	ДП-И(У)	№5	№5
6	<u>Система информации и связи (на всех зонах)</u>	ДП-И(У)		
7	<u>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</u>	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры

- Объект доступен частично, избирательно, необходимо проведение работ для приведения соответствия с требованиями

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ 2024 -2026 гг.

в рамках исполнений плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации: доступность учреждения для МГН

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать) – нет.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – да.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да.

4.4.5. Другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения

Результаты обследования:

1	Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2	Входа (входов) в здание	на 1 л
3	Путей движения в здании	на 1 л
4	Зоны целевого назначения	на 1 л
5	Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л
6	Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л
7	Результаты фотофиксации на объекте	на 13 л
8	Пэтажные планы, паспорт БТИ	на 1 л

Председатель комиссии:

Заместитель директора по АХР КГКОУ ШИ 14

Члены комиссии:

Начальник службы охраны и безопасности
учреждения

Кладовщик

Социальный педагог

Председатель местного отделения ВОРДИ
в Амурском районе




И.В.Заславская



Ю.А. Стиба



Г.Г. Макарова



Е.Л. Бардина



Королева И.Л.



Результаты обследования

1. Территории, прилегающий к зданию (участка) КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский д.21а, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№2	Соответствует		-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№3	Не соответствует. Поверхность пути имеет разрушения асфальта	К,О,С,Г,У	Укладка асфальта	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Обустройство парковки для инвалидов не соответствует установленным нормам	К,О,С,Г	Оборудование парковки по установленным нормам.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Движение МГН к объекту не удобное			

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория	ДУ	№ 1	№ 1	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский, д.21а, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№2	Перед дверью нет противоскользящего покрытия	К,О,С,Г	Укладка противоскользящего покрытия перед дверью	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		№2	Входная дверь 0,8 м, высота порога 0,018м	К	Расширение проема не менее 1,2м. Демонтаж порога или уменьшение до указанной величины не более 0,014м	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть			Соответствует			-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособленный вход для МГН соответствует частично		-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДП-И (О,С,Г,У)		№ 2	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

Результаты обследования

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский, д.21а, г. Амурск**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			соответствует	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		№3	Отсутствуют поручни со стороны стены, нет тактильных элементов. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы нет завершающих частей поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.	К, О, С, Г,	Устройство поручней согласно нормативам, устройство тактильного предупреждающего о пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3м. Форма завершающих частей должна быть травмобезопасной	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	К	Устройство пандусов внутри здания на лестничных проемах с поручнями, либо приобретение переносного инвентарного пандуса	Капитальный ремонт

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-		-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	В дверных проемах встречаются пороги (перепады высот) более 0.014 м	К	Изготовить приставные пандусы	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не соответствуют установленным нормативам	К	Привести в соответствии с установленными нормативами	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт	

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	ДП-И (У)	-	№3	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР

Результаты обследования
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский, д.21а, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	№4	Соответствует	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Актный зал, группы	ДП-И (О,С,Г,У)	-	№4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: текущий ремонт

Приложение 4(2)
к Акту обследования
к паспорту доступности
от «20» октября 2023

Результаты обследования

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 2 – места приложения труда

КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский, д.21а, г. Амурск

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

6. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	-	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования

**6. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 3 – места приложения труда
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский, д.21а, г. Амурск**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования
7. Санитарно-гигиенических помещений
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский, д.21а, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-	Содержание	Виды работ
7.1	Туалетная комната	есть		№5	Не соответствует установленным нормативам	К	Демонтаж стены и расширение дверного проема, оборудовать согласно установленным нормативам	Капитальный ремонт
7.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И (У)	-	№5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт

Результаты обследования
8. Системы информации на объекте
КГКОУ ШИ 14, адрес пр. Комсомольский, д.21а, г. Амурск

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида	Содержание	Виды работ
8.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
8.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	Оборудовать в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт
8.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Оборудовать и привести в соответствие	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	ДП-И (У)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать и привести в соответствие